

关于对第一师历史遗留矿山进行认定的公告（第一批）

根据《中华人民共和国矿产资源法》《土地复垦条例实施办法》《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》（自然资办函〔2021〕1283号）等有关文件精神，现将我师历史遗留矿山认定结果予以公告（详见附件）。公告期自本公告发布之日起30天。


社会公众或相关权利人如对本公告内容有异议，请在公告期内携带有关资料至第一师自然资源和规划局申请复核（地址：新疆阿拉尔市幸福路南466号，联系人：梅龙兵，联系电话：0997-4618027）

附件：新疆生产建设兵团第一师历史遗留矿山基本情况表


新疆生产建设兵团第一师

2022年3月7日

附件：新疆生产建设兵团第一师历史遗留矿山基本情况表

序号	图斑编号	图斑小类	地理位置	图斑面积 (m ²)	中心坐标		拐点坐标	图斑影像
					经度	纬度		
1	CT65900220 1700001500 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 10 连 3 斗 4 南	1962.36	79.80497	41.39544	1. 79.80505, 41.39551; 2. 79.80516, 41.39550; 3. 79.80535, 41.39548; 4. 79.80538, 41.39545; 5. 79.80534, 41.39535; 6.....	
2	CT65900220 1700001800 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 10 连通 连公路 16 公里处以 北	8314.87	79.61807	41.41933	1. 79.61905, 41.41962; 2. 79.61918, 41.41960; 3. 79.61920, 41.41958; 4. 79.61914, 41.41949; 5. 79.61901, 41.41938; 6.....	
3	CT65900220 1700001900 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 3 连生 态农业地 东北	12713.3	79.71923	41.41001	1. 79.72009, 41.41024; 2. 79.72013, 41.41017; 3. 79.72020, 41.41010; 4. 79.72026, 41.41006; 5. 79.72030, 41.41002; 6.....	

4	CT65900220 1700000100 2	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 3 连	30477.1 9	79. 50254	41. 39387	1. 79. 50347, 41. 39441; 2. 79. 50349, 41. 39430; 3. 79. 50351, 41. 39422; 4. 79. 50352, 41. 39417; 5. 79. 50354, 41. 39412; 6.....	
5	CT65900220 1700000200 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 5 连连 部南	20383.2 6	79. 48125	41. 44024	1. 79. 48142, 41. 44094; 2. 79. 48163, 41. 44092; 3. 79. 48169, 41. 44092; 4. 79. 48181, 41. 44092; 5. 79. 48193, 41. 44088; 6.....	
6	CT65900220 1700000300 3	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团友谊新 村东	21327.85	79.45569	41.39734	1. 79. 45525, 41. 39792; 2. 79. 45532, 41. 39789; 3. 79. 45543, 41. 39790; 4. 79. 45555, 41. 39788; 5. 79. 45568, 41. 39786; 6.....	

7	CT65900220 1700000300 4	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团友谊新 村东	11588.1 6	79. 45808	41. 39095	1. 79. 45886, 41. 39110; 2. 79. 45880, 41. 39106; 3. 79. 45873, 41. 39104; 4. 79. 45869, 41. 39104; 5. 79. 45862, 41. 39104; 6.....	
8	CT65900220 1700000500 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 7 连 6 斗 4 南	30838.7	79. 41292	41. 40764	1. 79. 41320, 41. 40828; 2. 79. 41329, 41. 40825; 3. 79. 41339, 41. 40822; 4. 79. 41347, 41. 40819; 5. 79. 41355, 41. 40815; 6.....	
9	CT65900220 1700000700 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 7 连 6 斗 8 南	7552. 58	79. 43185	41. 41606	1. 79. 43231, 41. 41585; 2. 79. 43233, 41. 41579; 3. 79. 43231, 41. 41575; 4. 79. 43226, 41. 41572; 5. 79. 43217, 41. 41571; 6.....	

10	CT65900220 1700000800 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 7 连零 星地南	1622. 93	79. 40608	41. 40212	1. 79. 40625, 41. 40196; 2. 79. 40622, 41. 40192; 3. 79. 40618, 41. 40190; 4. 79. 40613, 41. 40190; 5. 79. 40609, 41. 40190; 6.....	
11	CT65900220 1700000900 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 2 连 1 斗 2 北	5085. 31	79. 52994	41. 41078	1. 79. 53021, 41. 41106; 2. 79. 53028, 41. 41101; 3. 79. 53034, 41. 41096; 4. 79. 53040, 41. 41093; 5. 79. 53042, 41. 41088; 6.....	
12	CT65900220 1700001700 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 10 连 3 斗 8 南	15159. 8 7	79. 81456	41. 39790	1. 79. 81499, 41. 39896; 2. 79. 81511, 41. 39896; 3. 79. 81519, 41. 39896; 4. 79. 81527, 41. 39895; 5. 79. 81527, 41. 39892; 6.....	

13	CT65900220 1700001200 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 3 连生 态农业地 南	5947.12	79.67719	41.40304	1. 79.67707, 41.40340; 2. 79.67723, 41.40334; 3. 79.67735, 41.40331; 4. 79.67745, 41.40328; 5. 79.67756, 41.40326; 6.....	
14	CT65900220 1700000300 2	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团团直	23120.1 7	79.45403	41.39116	1. 79.45463, 41.39211; 2. 79.45470, 41.39206; 3. 79.45481, 41.39208; 4. 79.45495, 41.39213; 5. 79.45510, 41.39211; 6.....	
15	CT65900220 1700001100 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 3 连生 态农业地 南	12127.3 2	79.6389	41.41154	1. 79.80505, 41.39551; 2. 79.80516, 41.39550; 3. 79.80535, 41.39548; 4. 79.80538, 41.39545; 5. 79.80534, 41.39535; 6.....	

16	CT65900220 1700000700 2	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 7 连 6 斗 9 南	12673.8 7	79. 43595	41. 41721	1. 79. 43685, 41. 41711; 2. 79. 43682, 41. 41708; 3. 79. 43678, 41. 41706; 4. 79. 43674, 41. 41705; 5. 79. 43666, 41. 41704; 6.....	
17	CT65900220 1700000700 2	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 7 连 6 斗 9 南	8549.85	79. 43771	41. 41683	1. 79. 43737, 41. 41610; 2. 79. 43726, 41. 41610; 3. 79. 43717, 41. 41612; 4. 79. 43713, 41. 41616; 5. 79. 43711, 41. 41622; 6.....	
18	CT65900220 1700000700 4	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 7 连 4 斗 8 上南	2228.02	79. 43979	41. 41639	1. 79. 44009, 41. 41659; 2. 79. 44008, 41. 41653; 3. 79. 44007, 41. 41650; 4. 79. 44008, 41. 41648; 5. 79. 44013, 41. 41645; 6.....	

19	CT65900220 1700001900 2	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团 3 连生 态农业地 东北	1756.77	79.72018	41.41099	1. 79.72070, 41.41111; 2. 79.72070, 41.41109; 3. 79.72068, 41.41108; 4. 79.72066, 41.41108; 5. 79.72064, 41.41107; 6.....	
20	CT65900220 1700000300 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团友谊新 村东	18985.0 9	79.45348	41.39313	1. 79.45419, 41.39382; 2. 79.45428, 41.39375; 3. 79.45430, 41.39366; 4. 79.45432, 41.39355; 5. 79.45439, 41.39346; 6.....	
21	CT65900220 1700000400 2	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 4 团博士山 老 8 连果 园北	16644.7 6	79.44193	41.39431	1. 79.44191, 41.39357; 2. 79.44189, 41.39355; 3. 79.44187, 41.39354; 4. 79.44183, 41.39351; 5. 79.44180, 41.39346; 6.....	

22	CT65290120 1600000700 5	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 1 团沙井子	39769.2	79.81464	40.67972	1. 79.81592, 40.67916; 2. 79.81583, 40.67901; 3. 79.81569, 40.67904; 4. 79.81568, 40.67902; 5. 79.81558, 40.67897; 6.....	
23	CT65290120 1600000700 6	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 1 团沙井子	106575. 66	79.81604	40.67800	1. 79.81698, 40.67783; 2. 79.81591, 40.67693; 3. 79.81581, 40.67694; 4. 79.81575, 40.67698; 5. 79.81559, 40.67682; 6.....	
24	CT65290120 1700000100 8	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 1 团沙井子	72290.0	79.93707	40.75375	1. 79.93759, 40.75489; 2. 79.93771, 40.75480; 3. 79.93817, 40.75483; 4. 79.93833, 40.75473; 5. 79.93866, 40.75475; 6.....	

25	CT65290120 1700000900 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 1 团沙井子	101218. 92	79. 94048	40. 75622	1. 79. 94348, 40. 75628; 2. 79. 94348, 40. 75613; 3. 79. 94319, 40. 75601; 4. 79. 94293, 40. 75604; 5. 79. 94264, 40. 75616; 6.....	
26	CT65290120 1700000101 0	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 1 团沙井子	100125. 87	79. 94180	40. 77089	1. 79. 94354, 40. 77233; 2. 79. 94339, 40. 77213; 3. 79. 94338, 40. 77191; 4. 79. 94347, 40. 77174; 5. 79. 94362, 40. 77163; 6.....	
27	CT65290120 1700001000 1	无法确认 治理恢复 责任主体 的无主废 弃矿山	第一师 1 团二屯 314 国道 边	38886. 4	79. 80410	40. 66797	1. 79. 80440, 40. 66738; 2. 79. 80388, 40. 66704; 3. 79. 80373, 40. 66706; 4. 79. 80362, 40. 66698; 5. 79. 80345, 40. 66683; 6.....	

注：1. 已恢复治理图斑可不进行公告。

2. 图斑编号为历史遗留矿山核查系统内图斑编号；

3. 图斑小类填写“无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山”、“由政府承担治理责任的政策性关闭矿山”；

4. 地理位置尽可能填写详细；

5. 图斑面积为历史遗留矿山核查系统内图斑核定面积；

6. 中心坐标使用历史遗留矿山核查系统内中心坐标（绝对度）；

7. 拐点坐标不少于4个（不可使用四至坐标），不多于20个，使用CGCS2000坐标系，经纬度使用绝对度的格式，保留小数点后5位数；

8. 图斑影像大小需一致，建议高度不超过5厘米，宽度不超过7.5厘米。